

Windisch

Gebäude / Gebäudeteil

S01 - Bezirksschule (Oberstufe)

Begehung vom:



Beurteilung Gebäudezustand (27. Hoch)	Mittel	Gering	Bemerkungen
Bau		X	
Energie		X	
Brandschutz	X		
Barrierefreiheit		X	
Architektonische Qualität	X		

räumliche Beurteilung (27.11.26 ^{RB1})	RB2	RB3	Bemerkungen
Klassenzimmer		X	HSK (heimatliche Sprach und Kultur 2h/Woche in Zimmer). Garderobe im Zimmer
Gruppenräume / Nischen	X		3 Nischen (kleine Gruppen nutzbar), sowie Atrium (Akustikprobleme)
Fachräume inkl. Vorbereitung / Material		X	
Hauswirtschaft/Kochen inkl. Nebenräume		X	Gemeinsame Nutzung mit Oberstufe im Schulhaus Chapf
Mehrzweckraum	X		Mittagessen für SuS, Spint, Benützung für Gruppenraum. Mikrowellen fehlen
RIK, Heipäd, Spez. Förder inkl. Material Lager			
Schulsozialarbeit			
Sporthalle		X	Mitbenützung TH Chapf
Nebenräume Sporthalle (Gard, Du, WC, Mat.)			
Bibliothek			
Aula inkl. Lager	X		In Atrium, Akustikprobleme
Tagesstruktur inkl. WC, Lager, Gard)			von 6.30-18.00 Uhr, bis Oberstufe. Mittag: 80 SuS. Nami: 47 SuS. Raumunterteilung fehlt
Schulleitung		X	SLK Konferenz in SL Büro, braucht zwingend Exklusivraum
Schulverwaltung		X	AP in SL Büro
Lehrpersonenzimmer, Küche / Sitzungen		X	Sitzungszimmer und Aufenthalt
Lehrpersonen AP / Material / Kopieren		X	3 AP werden nicht mehr oft benutzt
Putzräume, Lager, Entsorgungsstelle, Waschen		X	
Büro, Werkstatt		X	Im EG
Erschliessung, Garderobe, WC		X	
Zivilschutzräume	X		Wird als Schullager benutzt. Raumkapazität vorhanden
Technik, Lager		X	
Musikschule, Vereine,	X		Instrumente müssten in Räumen abgeschlossen. Kein Büro Leitung vorhanden
Aussenräume	X		zu wenige Veloständer vorhanden

RB1 - Akuter Handlungsbedarf:

Raum nicht oder nur stark eingeschränkt nutzbar

RB2 - Handlungsbedarf / Einschränkungen:

Raum grundsätzlich nutzbar, jedoch mit spürbaren Einschränkungen

RB3 - Gute bis sehr gute

Funktionalität: Raum funktioniert gut bis sehr gut

Anmerkungen

Windisch

Gebäude / Gebäudeteil

S02 - SH Chapf (Oberstufe)

Begehung vom:



Beurteilung Gebäudezustand (27. Hoch	Mittel	Gering	Bemerkungen
Bau		X	
Energie	X		
Brandschutz		X	
Barrierefreiheit		X	
Architektonische Qualität	X		

räumliche Beurteilung (27.11.26 RB1	RB2	RB3	Bemerkungen
Klassenzimmer			
Gruppenräume / Nischen	X		Fehlen und werden für Förderung genutzt. Nischen in Wahlraum
Fachräume inkl. Vorbereitung / Material		X	TG in BEZ. NT Zimmer fehlt. Sprachenzimmer fehlt.
Hauswirtschaft/Kochen inkl. Nebenräume		X	
RIK, Heipäd, Spez. Förder inkl. Material	X		SuS mit besonderer Förderung-> Lernpool
Schulsozialarbeit	X		zu wenig Platz. Standort im UG ungeeignet für entsprechende Arbeit
Sporthalle			bis 22.00 Uhr vermietet (Miete via Bauverwaltung)
Nebenräume Sporthalle (Gard, Du, WC, Mat.)		X	1 LP AP im UG Garderobe. Vereine nutzen Geräte
Bibliothek			
Aula inkl. Lager	X		wird als Gruppenraum genutzt. Stauraum für Instrumente fehlt
Tagesstruktur inkl. WC, Lager, Gard	X		Raum für SuS mit Mikrowelle fehlt
Schulleitung		X	
Schulverwaltung		X	AP in SL Zimmer
Lehrpersonenzimmer, Küche / Sitzungen		X	
Lehrpersonen AP / Material / Kopieren		X	
Putzräume, Lager, Entsorgungsstelle, Waschen		X	kein Entsorgungsraum aber OK
Büro, Werkstatt		X	
Erschliessung, Garderobe, WC		X	
Zivilschutzräume		X	Als Lagerräume genutzt. Gemeinde Archiv
Technik, Lager	X		Zu wenig Lager Schule vorhanden
Musikschule, Vereine,			Nutzungskonflikt für Öffentlichkeit
Aussenräume			

RB1 - Akuter Handlungsbedarf:
Raum nicht oder nur stark eingeschränkt nutzbar

RB2 - Handlungsbedarf / Einschränkungen:
Raum grundsätzlich nutzbar, jedoch mit spürbaren
Einschränkungen

RB3 - Gute bis sehr gute
Funktionalität: Raum funktioniert
gut bis sehr gut
Anmerkungen

Windisch

Gebäude / Gebäudeteil

S04 - SH Rütene (Prim)

Begehung vom:



Beurteilung Gebäudezustand (27. Hoch)	Mittel	Gering	Bemerkungen
Bau	X		
Energie	X		
Brandschutz	X		keine Brandschutztüren
Barrierefreiheit	X		kein IV WC, nur EG zugänglich
Architektonische Qualität		X	

räumliche Beurteilung (27.11.26 ^{RB1})	RB2	RB3	Bemerkungen
Klassenzimmer		X	
Gruppenräume / Nischen	X		fehlen
Fachräume inkl. Vorbereitung / Material		X	4./5. KL in Chapf TTG. 1./3 in Rütene
Daz, Heipäd, Logo inkl. Material Lager		X	
Schulsozialarbeit			
Sporthalle			Benützung Dohlenzelg?
Nebenräume Sporthalle (Gard, Du, WC, Mat.)			
Bibliothek			
Musiksaal inkl. Lager		X	Als Sitzungszimmer für LP
Aula, MZR inkl. Lager			
Tagesstruktur inkl. WC, Lager, Gard)			
Schulleitung		X	
Schulverwaltung		X	Am Dienstag bei SL im Büro
Lehrpersonenzimmer, Küche / Sitzungen		X	Zusammen mit LP Vorbereitung
Lehrpersonen AP / Material / Kopieren		X	
Putzräume, Lager, Entsorgungsstelle, Waschen		X	
Büro, Werkstatt		X	
Erschliessung, Garderobe, WC	X		kein Lift, IV WC wird ausgebaut. Garderobe super mit Atrium
Zivilschutzräume		X	Lager Schule / Hauswartung
Technik, Lager		X	
Musikschule, Vereine,		X	In Musikzimmer (Chor)
Aussenräume		X	Gebäude für Aussengeräte vorhanden. Spielplatz kürzlich saniert

RB1 - Akuter Handlungsbedarf:
Raum nicht oder nur stark eingeschränkt nutzbar

RB2 - Handlungsbedarf / Einschränkungen:
Raum grundsätzlich nutzbar, jedoch mit spürbaren Einschränkungen

RB3 - Gute bis sehr gute
Funktionalität: Raum funktioniert gut bis sehr gut

Anmerkungen

Windisch

Gebäude / Gebäudeteil

S05 - SH Dorf mit Turnhalle (Prim)

Begehung vom: 27.11.2025



Beurteilung Gebäudezustand (27. Hoch	Mittel	Gering	Bemerkungen
Bau	X		
Energie	X		
Brandschutz	X		keine Brandschutztüren bei den Klassenzimmern
Barrierefreiheit	X		nur Anbau Barrierefrei, kein IV WC
Architektonische Qualität		X	grosse hohe Räume

räumliche Beurteilung (27.11.26	RB1	RB2	RB3	Bemerkungen
Klassenzimmer			X	grosse Klassenzimmer, hohe Räume. Müsste besser unterteilbar sein (mobiles Mobiliar)
Gruppenräume / Nischen	X			nur wenige vorhanden
Fachräume inkl. Vorbereitung / Mate	X			TTG im UG feucht. Braucht ein LP Vorbereitungsraum
Daz, Heipäd, Logo inkl. Material Lager			X	
Schulsozialarbeit			X	offene Jugendarbeit (Mi Nami 4.-9. Klasse). Claudio
Sporthalle			X	extern vermietet, kein Beamer, Bühne und Empore.
Nebenräume Sporthalle (Gard, Du, WC, Mat.)			X	
Bibliothek				
Musiksaal inkl. Lager			X	in Musikraum
Aula, MZR inkl. Lager		X		viele verschiedene Nutzungen (Chor, Musikschule). Wenig
Tagesstruktur inkl. WC, Lager, Gard)				in altes Schulhaus bei Kirche
Schulleitung			X	
Schulverwaltung			X	
Lehrpersonenzimmer, Küche / Sitzungen		X		Sitzungszimmer LP funktioniert nicht gut
Lehrpersonen AP / Material / Kopieren			X	2 LP AP, Kopieren + Material
Putzräume, Lager, Entsorgungsstelle, Waschen			X	
Büro, Werkstatt			X	
Erschliessung, Garderobe, WC		X		Haupteingangstüre von Aussen zu, sollte geöffnet werden
Zivilschutzräume				
Technik, Lager			X	
Musikschule, Vereine,			X	In MZH (Kindertheater Lampenfieber) und Musikraum
Aussenräume		X		kein roter Platz. Nutzungskonflikt Friedhof/Schule (PP, Platz mit Bäumen), kaum Spielgeräte
RB1 - Akuter Handlungsbedarf: Raum nicht oder nur stark eingeschränkt nutzbar				
RB2 - Handlungsbedarf / Einschränkungen: Raum grundsätzlich nutzbar, jedoch mit spürbaren				
RB3 - Gute bis sehr gute Funktionalität: Raum funktioniert				

Anmerkungen

Windisch

Gebäude / Gebäudeteil

S06 - SH bei Kirche (Prim)

Begehung vom:



Beurteilung Gebäudezustand (27. Hoch	Mittel	Gering	Bemerkungen
Bau	X		
Energie	X		
Brandschutz	X		keine Brandschutztüren, aufgrund Zwischenbereich zulässig
Barrierefreiheit	X		nur EG, kein IV WC
Architektonische Qualität	X		

räumliche Beurteilung (27.11.26 ^{RB1}	RB2	RB3	Bemerkungen
Klassenzimmer			
Gruppenräume / Nischen		X	Raumpotential im DG
Fachräume inkl. Vorbereitung / Material		X	
Daz, Heipäd, Logo inkl. Material Lager		X	2 Lektionen im DG
Schulsozialarbeit			
Sporthalle			
Nebenräume Sporthalle (Gard, Du, WC, Mat.)			
Bibliothek			
Musiksaal inkl. Lager			
Aula, MZR inkl. Lager			
Tagesstruktur inkl. WC, Lager, Gard)		X	Essen wird geleifert, in altes Schulhaus bei Kirche
Schulleitung			
Schulverwaltung			
Lehrpersonenzimmer, Küche / Sitzungen			
Lehrpersonen AP / Material / Kopieren			
Putzräume, Lager, Entsorgungsstelle, Waschen		X	Putzschrank pro Geschoss
Büro, Werkstatt			
Erschliessung, Garderobe, WC		X	
Zivilschutzräume			
Technik, Lager		X	
Musikschule, Vereine, -			
Aussenräume	X		Auf Parzelle der kat. Kirche, wird toleriert. Kaum vorhanden

RB1 - Akuter Handlungsbedarf:
Raum nicht oder nur stark eingeschränkt nutzbar

RB2 - Handlungsbedarf / Einschränkungen:
Raum grundsätzlich nutzbar, jedoch mit spürbaren
Einschränkungen

RB3 - Gute bis sehr gute
Funktionalität: Raum funktioniert
gut bis sehr gut

Anmerkungen

Gebäude / Gebäudeteil

K08 - KiGa Klosterzelg (Doppelkindergarten)

Begehung vom:



Beurteilung Gebäudezustand (27. Hoch	Mittel	Gering	Bemerkungen
Bau			
Energie			
Brandschutz			
Barrierefreiheit			
Architektonische Qualität			

[illegible]

RB3 - Gute bis sehr gute
Funktionalität: Raum funktioniert
gut bis sehr gut

Anmerkungen

Gebäude / Gebäudeteil

Begehung vom:



Bau				
Energie				
Brandschutz				
Barrierefreiheit				
Architektonische Qualität				

[illegible]

RB3 - Gute bis sehr gute
Funktionalität: Raum funktioniert
gut bis sehr gut

Miete in Genossenschaft, EG

Gebäude / Gebäudeteil

Begehung vom:



Bau		x		
Energie		x		
Brandschutz			X	kleines Gebäude daher nicht problematisch
Barrierefreiheit	x			kein Zugang möglich
Architektonische Qualität		x		Keine Schalldämmelemente. Die Räume sind für heutige Bedürfnisse zu klein. Geringer Bezug zum Aussenraum

[illegible]

RB3 - Gute bis sehr gute
Funktionalität: Raum funktioniert
gut bis sehr gut

13.04.2026

Windisch

Gebäude / Gebäudeteil

K11 - KiGa Unterdorf

Begehung vom: 27.11.2025



Beurteilung Gebäudezustand (27. Hoch	Mittel	Gering	Bemerkungen
Bau	X		
Energie		X	
Brandschutz			X kleines Gebäude, daher nicht problematisch
Barrierefreiheit		X	kein IV WC
Architektonische Qualität		X	OK. Räume für heutige Bedürfnisse grundsätzlich zu klein

[illegible]

RB1 - Akuter Handlungsbedarf:
Raum nicht oder nur stark eingeschränkt nutzbar

RB2 - Handlungsbedarf / Einschränkungen:
Raum grundsätzlich nutzbar, jedoch mit spürbaren
Einschränkungen

RB3 - Gute bis sehr gute
Funktionalität: Raum funktioniert
gut bis sehr gut

Anmerkungen